

Прейскурант на дополнительные услуги при установке кондиционера.

Наименование услуги	Стоимость
Автовышка	от 10 000 руб.
Альпинистские работы	от 3 000 руб.
Вызов мастера	1 000 руб.
Вальцовка (соединение) 1 труба	600 руб.
Вакумирование	1 400 руб.
Высотные работы (минимальная стоимость)	4 000 руб.
Диагностика сплит системы до 7 кВт	1 200 руб.
Диагностика сплит системы от 7 кВт	1 500 руб.
Дозаправка хладагентом кондиционеров (до 9 кВт/14кВт) R22 или R410 (без учета стоимости фреона)	1 500/2 500 руб.
Доставка оборудования в сервис-центр и обратно (сервис, ремонт)	1 600 руб.
Заправка хладагентом кондиционеров (до 9 кВт/ 14 кВт), R22 или R410 (без учета стоимости фреона)	2 000/3 000 руб.
Замена компрессора до 7 кВт	6 500 руб.
Замена компрессора до 14 кВт	7 500 руб.

Замена органов управления (плата)	2 500 руб.
Замена эл. двигателя, крыльчатки вентилятора внешнего блока	2 400 руб.
Замена эл. двигателя, крыльчатки вентилятора внутреннего блока	2 500 руб.
Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора наружного блока	1 500 руб.
Замена 4-х ходового клапана наружного блока	4 000 руб.
Замена привода жалюзи	1 000 руб.
Замена дренажного насоса №1	1 800 руб.
Замена дренажного насоса №2	1 800 руб.
Мелкий ремонт электрической части кондиционеров всех типов	1 500 руб.
Монтаж внутреннего блока (до 7 кВт)	3 000 руб.
Монтаж наружного блока (до 7 кВт)	3 500 руб.
Монтаж внутреннего блока (до 9 кВт)	4 000 руб.
Монтаж наружного блока (до 9 кВт)	3 500 руб.
Монтаж внутреннего блока (до 14 кВт)	4 500 руб.
Монтаж наружного блока (до 14 кВт)	5 000 руб.
Опресовка трассы	2 500 руб.
Продувка азотом (1-й трассы)	1 100 руб.

Пайка медной трубы за одну точку	600 руб.
Подмосковье (если свыше 10 км от МКАД)	45 руб./км
Простой ремонтной бригады	500 /час.
Разборка внутреннего блока для чистки теплообменника, ванны	3 500 руб.
Ремонт дренажной системы	1 200 руб.
Ремонт контура прохождения хладагента (устранение утечки)	4 000 руб.
Ремонт органов управления (плата)	2 200 руб.
Ремонт пульта д.у.	800 руб.
Рихтовка корпуса	1 200 руб.
Устранение залома трассы без пайки	800 руб.
Устранение залома трассы с применением пайки	2 500 руб.
Экспертиза компрессора со вскрытием	4 500 руб.

Заказать ремонт кондиционера: 8 (495) 105-74-84

www.service-biocomfort.ru